

修订记录

Date	Version	Revision
2019/5/15	8.1.16	1. 优化了 FPGA 2. 解决了 MSO 的测量 bug 如果需要升级 SLA1016 到此版本，请阅读文末，详细的版本兼容性说明和升级说明
2018/9/20	8.1.11	1. 解决数字通道解码的问题
2018/5/2	8.1.9	1. 支持通过 SCPI 指令获取数字通道的波形
2018/2/7	8.1.8	1. SLA1016 第一个正式版本

版本兼容性

Source Version	Object Version	Compatibility
8.1.9	8.1.11	Yes
8.1.8	8.1.11	Yes

和 SDS1004X-E 版本兼容性说明

Source Version	Object Version	Compatibility
6.1.33	8.1.16	Yes
6.1.26	8.1.16	No
6.1.25R2	8.1.16	No
6.1.25R1	8.1.16	No
6.1.20R1	8.1.16	No
6.1.20	8.1.16	No
6.1.12R1	8.1.16	No
6.1.12	8.1.16	No

和 SDS2000X-E 版本兼容性说明

Source Version	Object Version	Compatibility
1.1.17R6	8.1.16	No
1.1.17R5	8.1.16	No

升级指导

◆ 非常重要

因为 SLA1016 版本 8.1.16 优化了 FPGA 如果要升级 SLA1016 到此版本 则使用 SDS1004X-E 版本 6.1.33 以下或者是 SDS2000X-E 版本 1.1.18 以下，对 SLA1016 升级。

并且，由于和示波器版本兼容性存在差异，升级完 SLA1016 之后，还必须要升级示波器才能协同工作。